

Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (3) 173
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE

108-C-5
(planšeto nomenklatūra)


1994
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(miestas)


Giluzių k. mjr.
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopėjos</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) <u>HB = 156,54</u> <u>Hlubų = 155,08</u> 3) Patikrinus: <u>UAB "Norauta"</u> <u>2003 06.25</u> <u>A. Kišius</u>
Dangtis	ket.	650		A) 155,83	
Žemė			0,0	155,83	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1500	378	152,05	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5701</u> Sudarė <u>Cirklis</u> <u>Drung</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>Stumys</u> (pavardė) (parašas) 1994 m. <u>04</u> mėn. <u>20</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	Karšt. vand.	pl	50,65	
	3-4	Šil. tr.	pl	45,45	
	5	Vand.	pl	100	
	6	Ryšiokab.			
	7-8	Ž. it. el. kab.			
2	1-2	Karšt. vand.	pl	65,80	
	3-4	Šil. tr.	pl	76,76	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Ryšiokab.			
	7-8	Ž. it. el. kab.			
3	1-2	Karšt. vand.	pl	65,80	
	3-4	Šil. tr.	pl	76,76	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Ryšiokab.			
	7-8	Ž. it. el. kab.			
4		KL		150	