




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met kopėčių (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		155,97	Ar yra vandens?
Žemė			0,0	155,97	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <i>HB = 154,99</i>
Dūgnas	bet.	<i>x1500</i> <i>x2500</i>	3,55	152,42	<i>HB = 155,93</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>pl</i>	200	Viršus 3,03 152,94	
	Nr. 2	<i>pl</i>	200	Viršus 3,03 152,94	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <i>91-33201</i>
Sudarė					<i>Alvydas</i> (parašas) (pavardė)
Patikrino					<i>Alvydas</i> (parašas) (pavardė)
1974 m. ... 04 ... mėn. 14 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)