


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (4) 186 KORTELE 108-C-5
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatūra)
1994 Vilnius Gilazių II mjr.
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		155,89
Žemė			0,0	155,89
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	6020 x 3390	3,56	152,33
Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m
1	1-2	Karst.vand	pl	65,80
	3-4	Sie.tr	pl	76,76
	5	Vand	pl	200
	6	Ryšio kab.		
	7-8	Ž.it.el.kob		
2	1	Vand	pl	200
	2	Ryšio kab		
	3-4	Ž.it.el.kob		
3	1-2	Karst.vand	pl	65,80
	3-4	Sie.tr	pl	76,76
	5	Vand	pl	150
	6	Ryšio kab		
	7	Ž.it.el.kob		
4	1	Vand	pl	200
	2	Ryšio kab		
5	1	Vand	pl	200
	2	Ryšio kab		

Lipynės met. korekcijos
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų?

Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose
duoti iki vamzdžių viršaus2) $H_B = 155,88$ $H_{lub} = 155,39$ 3) Patikrinimo: UAB "Neranta"
2003 06.25 A. KšiņaInžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTASObjekto Nr. 01-3/5701

Sudarė	<u>Cirklys</u>	<u>Darys</u>
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino	<u>Stumys</u>	<u>Stumys</u>
	(pavardė)	(parašas)

1994 m. 04 mėn. 20 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)