


Pracūnamojo kolektoriaus kamera Nr. (5) 187 KORTELĖ 108-C-5
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Giluzių T. m. k.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)



KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		156,00
Žemė			0,0	156,00
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1920 x 3340	3,61	152,39
Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m
1	1-2	Karst.vand.	pl	65,80
	3-4	Šil.tr	pl	76,76
	5	Vand	pl	150
	6	Ryšiokab		
	7	A.it.el.kab		
2	1-2	Karst.vand.	pl	50,65
	3-4	Šil.tr	pl	57,57
	5	Vand	pl	150
	6	Ryšiokab		
	7	A.it.el.kab		
3	1-2	Karst.vand.	pl	50,65
	3-4	Šil.tr	pl	45,45
	5	Vand	pl	65
	6	Ryšiokab		
	7-8	Z.it.el.kab		
4		RL		150

Lipynės met. kopėčios
 (medžiaga, kiekis)
 Ar yra dujų? _____
 Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
 2) $H_B = 155,99$
 $H_{lubų} = 155,50$
 Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
 Objekto Nr. 01/3/5701
 Sudarė Civilyo (pavardė) Dulys (parašas)
 Patikrino ... (pavardė) ... (parašas)
 1984 m. 04 mėn. 20 d.
 (įrenginio tyrinėjimo data)