


Praciniamojo kolektoriaus kamera Nr. (5) 187 KORTELE 108-C-5
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Giluzių T. m. k.
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)



KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	
Dangtis	ket.	650		156,00	Lipynės <u>met. kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)
Žemė			0,0	156,00	Ar yra dujų? _____
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dugnas	bet.	1920 x 3340	3,61	152,39	2) <u>HB = 155,99</u> <u>Hlubų = 155,50</u>
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	
1	1-2	Karst.vand	pl	65,80	
	3-4	Šil.tr	pl	76,76	
	5	Vand	pl	150	
	6	Ryšiokab			
	7	A.it.el.kab			
2	1-2	Karst.vand	pl	50,65	
	3-4	Šil.tr	pl	57,57	
	5	Vand	pl	150	
	6	Ryšiokab			
	7	A.it.el.kab			
3	1-2	Karst.vand	pl	50,65	
	3-4	Šil.tr	pl	45,45	
	5	Vand	pl	65	
	6	Ryšiokab			
	7-8	Z.it.el.kab			
4		RL		150	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01/3/5701</u>
					Sudarė <u>Civklyp</u> <u>Dulys</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>Prunys</u> (pavardė) (parašas)
					198 <u>4</u> m. <u>04</u> mėn. <u>20</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)