



Prašinamojo kolekatoriaus Kamera Nr. (6) 192 KORTELE 108-C-5
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatūra)1994
(įrenginio pastatymo metai)Vilnius
(miestas)Giluzių II mjr.
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		155,53	
Žemė			0,0	155,53	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	5750x3500	4,10	151,43	
Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) HB=155,57 Hmby 154,63
1	1-2	Karšt. vand.	pl	100,150	
	3-4	Šil.tr.	pl	133,133	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Ryšio kab.			
2	1-2	Karšt. vand.	pl	100,150	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	3-4	Šil.tr.	pl	133,133	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Ryšio kab.			
	7	Ajt.el.kab.			
3	1-2	Karšt. vand.	pl	40,65	Objekto Nr. <u>01-3/5701</u>
	3-4	Šil.tr.	pl	45,45	
	5	Vand.	pl	65	
	6	Ryšio kab.			
	7-8	Žil.el.kab.			
4		KL	pl	150	Sudarė <u>Cirklys</u> <u>Pulys</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>Pulys</u> (pavardė) (parašas)
1994 m. 04 mėn. 20 d. (įrenginio tyrinėjimo data)					