


Pradinamojo kolektorius Kamera Nr. (6) 192 KORTELĖ 108-C-5
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšetų nomenklatūra)
1994 Vilnius Giluzių II mjr
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)



KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		155.53	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	155.53	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dugnas	bet.	5750x3500	4.10	151.43	2) HB=155.57 Hmby 154.63
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	
1	1-2	Karšt. vand.	pl	100, 150	
	3-4	Šil. tr.	pl	133, 133	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Ryšio kab.			
	7	Ajt. el. kab.			
2	1-2	Karšt. vand.	pl	100, 150	
	3-4	Šil. tr.	pl	133, 133	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Ryšio kab.			
	7	Ajt. el. kab.			
3	1-2	Karšt. vand.	pl	40, 65	
	3-4	Šil. tr.	pl	45, 45	
	5	Vand.	pl	65	
	6	Ryšio kab.			
	7-8	Žil. el. kab.			
4		KL	pl	150	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/5701</u>
					Sudarė <u>Čirklys</u> <u>Pulys</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>Pulys</u> (pavardė) (parašas)
					1994 m. <u>04</u> mėn. <u>20</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)