

65

ITI Nr. 91^d

šulinio

Nr. (23) 202 KORTELE

KF
(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)




Klėnys
(Miestas)Gilužių mr.
(Gatvė)108-C-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 15 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		154,89	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	154,89	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1500	6,16	148,93	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia	6,54 148,35	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia	6,54 148,35	
	Nr. 3	ker	200	Viršus Apačia	6,43 148,46	Objekto Nr. ... 01-31.97.26..
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Bulmyns</u> <u>Cirklypa</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Bulmyns</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1992 m. ... 06 ... mėn. 20 d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)