

F. Konalizacija

šulinio

Nr. (1) 22

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Vidurio

108-c-5

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 8/10
Dangtis		ket.	650		156,36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	110	2,78	153,58	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	2,91 153,45	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-8231
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačia	2,91 153,45	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia	2,91 153,45	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė P. Jankauskas (parašas) (pavardė)
						Patikrino P. Jankauskas (parašas) (pavardė)
						1995 m. 02 mėn. 26 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)