

Praeinamojo kolektorius kompensatorius Nr. (45) 225
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTIČĖ

108-C-5
(planšeto nomenklatura)


1991
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(miestas)


Gilūžių mkr
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PIJŲIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Š

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	
Dangtis	bet.	650		155.11	Lipynės <u>Kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	155.11	Ar yra dugų? —
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai plūviause duoti iki vamzdžių viršaus
Dugnas	bet.	1800 x 2000	3.24	151.87	2)
Piuv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	
1	1-2	šilum.	ol.	200, 200	
	3	A. itel. kab.			
	4	Vandent.	ol.	300	
	1	šilum.	pl.	200	
2	2	—	pl.	200	
	3	Vandent.	ol.	300	
	4	A. itel. kab.			
					Izmeriniai suaukštinę INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/4917</u>
					Sudarė <u>Vojėrodov</u> <u>Bun</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>Bun</u> (pavardė) (parašas)
					1991 m. <u>IV</u> men. <u>3</u> . (įrenginio tyrinėjimo data)

6

12
87