

kameros

Vand (Komunikacija) Nr. (38) 247 KORTELE

Vilnius (Miestas) (Inžiniero pavadinimas) 108-C-5

Giluzių mjr. (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinimo duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudės	Lipynės met. kėpijos... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		155,60	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	155,60	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	x 2040 x 2120	4,44	151,16	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	200	Viršus 4,10	151,50	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 31-315238
	Nr. 2	pl	200	Viršus 2,62	152,98	
	Nr. 3	pl	150	Viršus 4,59	151,01	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
						Sudarė <u>Valys</u> <u>Čerka</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Čerka</u> (parašas) (pavardė)
						1972 m. mėn. ... d. (Inžiniero tyrinėjimo data)