


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Inginio pavadinimas)
Giluzių II m/r
(Gatvė)


Nr. (17) 249 KORTELE
108-C-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		155,46	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	155,46	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1500	4,50	150,96	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 4,65	150,81
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 4,75	150,71
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-315701...
					Sudarė <u>Outop Girdys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1994 m. ... 03 ... mėn. 09 d. (Inginio tyrinėjimo data)