



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		156.07	(Medžiaga, kiekis)
Remė			0.00	156.07	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	230	153.77	Pastabos
Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 234	153.73	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-13946. Sudarė (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 20.05 m....05...men.23d. (Irenginio tyrinėjimo data)
Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 234	153.23	
Nr. 3			Viršus Apačia		
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		