

F. KANALIZACIJA šulinio
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. (10) 56 KORTELĖ

VILNIUS
(Miestas)




KARALIAUČIAUS
(Gatvė)

108-C-5
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		156.06	Ar yra vandens?
Pemė			0.00	156.06	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.00	2.45	153.61	
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	160	Viršus	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-17946. Sudarė <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) 20.05 m. 05. mėn. 23 d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3 ⁸	PVC	110	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	