

ITI Nr. 91^d

F. KANALIZACIJA šulinio
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. (6) 57 KORTELĖ



VILNIUS KARALIAUČIAUS
(Miestas) (Gatvė)

108-C-5
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		155.97	Ar yra vandens?
Pam.			0.00	155.97	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.00	2.60	153.37	
Vandens	Nr. 1	PVC	200	Viršus	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4	PVC	110	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5	PVC	110	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Objekto Nr. 01-2-117-946.
					Sudarė H. M. MUKAS (parašas) (pavardė)
					Patikrino V. JASIKUČIUS (parašas) (pavardė)
					20.05 m. 05. mėn. 23 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)