

F KANALIZACIJA

šulinio

Nr. (4) 58 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

KARALIAUČIAUS

108 - C - 5

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon: m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diame- ras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		155.95	Ar yra vandens? ... 7 ...	
Siena			0.00	155.95	Ar yra dujų? 7	
Sienos	bet.				Pastabos -	
Dugnas	bet.	1.00	2.50	153.45	 -	
Vamzdynai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 2.56	153.39	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 2.56	153.39	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 2.50	153.45	Objekto Nr 91-2-120A) ...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) (pavardė) H. MISIUKAS
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė) H. ASLUKEVICIUS
	Nr. 6			Viršus Apačia		2005 m... 15... mėn. 23 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)