5

ITI Nr. 91[8]

Vand	kameros	Nr.(29) 62 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Gilužių m/v	108-C-5
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			155,54
Žemė				0.0		155,54
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	x 2460 4130	2,72		152,82
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	300	Viršus	2,06	153,48
				Apačia		
	Nr. 2	ket	300	Viršus	2,06	153,48
				Apačia		
	Nr. 3	ket.	200	Viršus	2,06	153,48
				Apačia		
	Nr. 4	kolyuos ket	200	Viršus	2,06	153,48
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ..met. kaporios..
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos HB=155,54
HA=155,44

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 21-3/5238

Sudarė	Ruiga (parašas)	Ciriūnas (pavardė)
Patikrino	(parašas)	(pavardė)

1971 m. 09 mėn. 06 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

3

40 Sp.ITI-84