



<u>Vand</u> (Kommunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Irenginio pavadinimas) <u>Siluzių T. mpr.</u> (Gatvė)	Nr. (<u>5</u>) <u>91</u> KORTELE <u>108-C-5</u> (Planšeto nomenklatura)
---	---	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>md. kopėjos</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>156,22</u>	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastaba <u>HB=156,20</u>
Žemė			<u>0,0</u>	<u>156,22</u>	
Sienos	bet.				
Dėgnas	bet.	<u>1500</u> <u>2000</u>	<u>3,03</u>	<u>153,19</u>	
Vandens	Nr. 1	<u>pl</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2,52</u> Apačia	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-313701</u> Sudarė <u>[signature]</u> Patikrino <u>[signature]</u> 197 <u>4</u> m. mėn. d. (Irenginio tyrimo data)
	Nr. 2	<u>pl</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2,52</u> Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	