


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (9) 93 KORTELE 108-C-5
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Giluzių m. l.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) HB - po žemėmis Hluby = 155,68
Dangtis	ket.	650		156,18	
Žemė			0,0	156,18	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	3280 x 4630	3,66	152,52	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5401</u> Sudarė <u>Čirkytis</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>Šturm</u> (pavardė) (parašas) 19 <u>94</u> m. <u>04</u> mėn. <u>20</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	Karst. vand.	pl	100,150	
	3-4	Šil. tr.	pl	159,159	
	5	Vand.	pl	200	
	6	A. j. el. kab.			
	7-8	Ž. j. el. kab.			
2	1	Vand.	pl	200	
	2	A. j. el. kab.			
	3-4	Ž. j. el. kab.			
3	1-2	Karst. vand.	pl	100,150	
	3-4	Šil. tr.	pl	159,159	
	5	Vand.	pl	200	
4		HL	pl	150	