

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>3ul</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. <u>(27) 113</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Giluzių mjr.</u> (Gatvė)		<u>108-C-6</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650		155,89	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	155,89	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dūgnas		bet	1000	5,43	150,46	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	5,49 150,40	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	alc	200	Viršus Apačia	5,58 150,31	
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia	4,02 151,87	Objekto Nr. <u>91-315701</u> ...
	Nr. 3 ^a	pl	150	Viršus Apačia	5,43 150,46	Sudarė <u>Dumys</u> <u>Cirkly2</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>94</u> m. <u>09</u> ... mėn. <u>19</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)