

Pradinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (12) 12
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE

108-C-G
(planšeto nomenklatura)


1994
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(miestas)


Giluzių t. m. k.
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		156,96
Žemė			0.0	156,96
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	5500 x 3870	3,68	153,28

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? _____

Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose
duoti iki vamzdžių viršaus

Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m
1	1-2	Koršt.vand.	pl	65,80
	3-4	Šil.tr.	pl	76,76
	5	Vand.	pl	200
	6	Ryžio kab.		
2	7-8	Ž.it.el.kab.	9) A.it.el.kab.	
	1-2	Koršt.vand.	pl	65,100
	3-4	Šil.tr.	pl	89,89
	5	Vand.	pl	200
3	6-7	Ryžio kab.		
	8-9	Ž.it.el.kab.	10) A.it.el.kab.	
	1-2	Koršt.vand.	pl	50,65
	3-4	Šil.tr.	pl	57,57
4	5	Vand.	pl	100
	6-7	Ryžio kab.		
	8-9	Ž.it.el.kab.		
		KL	pl	150

2) $H_B = 156,97$
 $H_{lub} = 156,39$

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/5701

Sudarė Cirklys Dauys
(pavardė) (parašas)
Patikrino Pacius
(pavardė) (parašas)

1984 m. 04 mėn. 20 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)