

šulinio

Nr. (23) 163

KORTELE

KF
(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Giluzių II m/r.
(Gatvė)




108-C-6
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		155,39	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	155,39	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	2,20	153,19	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	1,60 153,79
	Nr. 2	ket	100	Viršus Apačia	2,25 153,14
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	2,35 153,04
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-31.5701.....
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					19.94 m. 0.3 mėn. 0.3 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)