


Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (8) 168 KORTELE 108-C-6
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Giluzių J. mpr.
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)



KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopečios</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjuviniuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) $H/B = 155,15$ $H_{lub} = 154,78$ Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5701</u> Sudarė <u>Čirklys</u> <u>DVP</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas) 198 <u>4</u> m. <u>04</u> mėn. <u>20</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
Dangtis	ket.	650		155,20	
Žemė			0.0	155,20	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	5720 X 3630	3,63	151,57	
Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	
1	1-2	Karšt. vand.	pl	65,100	
	3-4	Šil. tr.	pl	89,89	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Rušio kab.			
	7-8	Ž.it.el.kab.			
2	1-2	Karšt. vand.	pl	50,65	
	3-4	Šil. tr.	pl	57,57	
	5	Vand.	pl	100	
	6	Rušio kab.			
	7-8	Ž.it.el.kab.			
3	1-2	Karšt. vand.	pl	50,65	
	3-4	Šil. tr.	pl	57,57	
	5	Vand.	pl	150	
	6	Rušio kab.			
	7-8	Ž.it.el.kab.			
4	1-2	Karšt. vand.	pl	50,80	
	3-4	Šil. tr.	pl	76,76	
	5	Vand.	pl	100	
	6	Rušio kab.			
	7-8	Ž.it.el.kab.			
5		KL		150	151,57