




Vand kameros Nr. (40) 205 KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Gilūsių mjr
 (Miestas) (Gatvė)
108-C-6
 (Planšeto nomenklatura)
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)
PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės m.t. kanc. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		155,19	Ar yra vandens?
Žemė			0,0	155,19	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	x1910 1940	3,97	151,22	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl 200	Viršus 3,14	152,05	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-31.52.38
	Nr. 2	pl 200	Viršus 3,14	152,05	
	Nr. 3	pl 150	Viršus 3,97	151,22	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Sudarė <u>Dulys</u> <u>Cirky</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Plumy</u> (parašas) (pavardė)
					1977 m. mėn. 06 d. (Irenginio tyrinėjimo data)