

šulinio

Nr. (19) 207 KORTELE

KF
(Kommunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Gilazių II mkr.
(Gatvė)




108-C-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		155,48	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	155,48	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	3,41	152,07	
Vandžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	1,69 153,79
	Nr. 2 ^a	ket	100	Viršus Apačia	3,48 152,00
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	3,60 151,88
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-35701...
					Sudarė <i>Darys</i> <i>Eirklys</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Darys</i> (parašas) (pavardė)
					19.94 m... 23... mėn. 09. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)