




14F Šulinio Nr. (33) 58 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Giluzių II m.r. 108-C-6
(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		156,96	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	156,96	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	3,47	153,49	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 4 ^a	ket	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 2	ker	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Objekto Nr. 91-315-301...
					Sudarė <u>Bevy</u> <u>Cirklys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Bevy</u> (parašas) (pavardė)
					19.94 m. 04 ... mėn. 14 d. (Inginio tyrinėjimo data)