




KF šulinio Nr. (35) 61 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Giluzių II mpr.
(Miestas) (Gatvė) 108-C-6
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 12
Dangtis	ket.	650		156,33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,0	156,33	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	25,85	150,48	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl 150	Viršus 4,34	151,99	
	Nr. 1 ^a	ker 150	Viršus 5,92	150,91	
	Nr. 2	d/c 200	Viršus 6,12	150,21	
	Nr. 3	ker 150	Viršus 5,94	150,39	
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-313401...
					Sudarė <u>Dulys Cirklys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Šumys</u> (parašas) (pavardė)
					1974 m. 04. mėn. 14. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)