

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. (113) 119 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Isrūtis

108-C-7

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		157.56	
Žemė				0.00	157.56	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	3.09	154.47	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus		
				Apačias	3.19	154.37
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		
				Apačias	3.28	154.28
	Nr. 3			Viršus		
				Apačias		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačias		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačias		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačias		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačias		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-3/5154...
						Sudarė <i>Levis P. Gygbo</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>Levis P. Gygbo</i> (parašas) (pavardė)
						1993 m. 10. mėn. 12. d.
						(Inginio tyrinėjimo data)