



Praciamojo kolektoriaus lameta Nr. (XVI) 191 KORTELE 108-C-7
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1992 Vilnius Gileizai I m.t.
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>Lipynės</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) <u>A-po žeme</u>
Dangtis	ket.	650		B-158.04	
Žemė			0.0	158.04	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	3.50 x 4.86	3.65	154.39	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rušis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5254</u> Sudarė <u>Sitkus</u> <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas) 19 <u>93</u> m. <u>02</u> mėn. <u>02</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	karšt.vand.	pl	90(100), 90(100)	
	3-4	šiluminė	pl	125(130), 70(80)	
	5	vanduo	pl	175(200)	
	6	ryšio k.			
	7.8	atliekų j.e.k., žemos j.e.k.			
2	1-2	karšt.vand.	pl	70(76), 70(76)	
	3-4	šiluminė	pl	80(70), 40(50)	
	5	vanduo	pl	175(200)	
	6	atliekų j.e.k.			
	7.	žemos j.e.k.			
3	1-2	karšt.vand.	pl	90(100), 90(100)	
	3-4	šiluminė	pl	125(130), 70(80)	
	5	vanduo	pl	175(200)	
	6	ryšio k.			
	7	žemos j.e.k.			