



Praciniamojo kolektoriaus pilvis Nr. (11) 2 KORTELE 108-C-7
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1993 Vilnius Giluzis I m. r.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dangtis	ket.	650			
Žemė			0,0		
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.			155,22	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikao. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	2) Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/ 5154</u> Sudarė <u>Sireys</u> (pavardė) (parašas) Patikrino (pavardė) (parašas) 19 <u>93</u> m. <u>02</u> mėn. ____ d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	karst.vand. pl	70 (76), 70 (76)		
	3-4	siluminis pl	50 (65), 40 (50)		
	5	vandent. pl	70 (80)		
	6	lysių kel.			
	7	dukštas it. el. k.			
	8	žemės it. el. k.			