

147

ITI Nr. 91^d

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. (146) 234 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Kanto

108-C-7

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 8 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		157.03	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	157.03	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dūgnas	bet.	1500	4.78	152.25	
Vamzžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 4.89	152.14
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 4.90	152.13
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.3.5/54...
					Sudarė <i>P. Grybas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>P. Grybas</i> (parašas) (pavardė)
					1990 m. 10.10. mėn. 13 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)