

125

ITI Nr. 91^a

Fekalinės kanalizacijos

šulinio

Nr. (85) 94

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Papilėnų

108-C-7

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės m.d. 6
Dangtis	ket.	650		159.98	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	159.98	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	2.99	156.99	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 3.13	156.85
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 3.14	156.84
	Nr. 3	ker.	100	Viršus Apačia 3.08	156.90
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/5754...
					Sudarė <i>P. Grybas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1993 m. mėn. 11 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)