


Pracėinamojo kolektořiaus kamera Nr. (20) 177 KORTELE 108-C-8
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Smalinės
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopėčios</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? <u>-</u> Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) <u>H_A 159.84</u> <u>H_{luky} 159.01</u>
Dangtis	ket.	650		<u>B/159.69</u>	
Žemė			<u>0.00</u>	<u>159.69</u>	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	<u>3.42 x 5.77</u>	<u>3.64</u>	<u>156.05</u>	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/ 5632</u> Sudarė <u>P. Grybas</u> (pavardė) <u>[parašas]</u> (parašas) Patikrino <u>[parašas]</u> (pavardė) <u>[parašas]</u> (parašas) 198 <u>5</u> m. <u>09</u> mėn. <u>20</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	karšt. vand.	plien.	<u>89; 108</u>	
	3-4	šilum. tr.	plien.	<u>108; 108</u>	
	5	vand.	plien.	<u>200</u>	
	6	ryšių kab.			
	7-8	ž. jt. el. kab.			
2	1-2	karšt. vand.	plien.	<u>40; 89</u>	
	3-4	šilum. tr.	plien.	<u>57; 57</u>	
	5	vand.	plien.	<u>50</u>	
	6	ryšių kab.			
	7-8	ž. jt. el. kab.			
3	1-2	karšt. vand.	plien.	<u>89; 108</u>	
	3-4	šilum. tr.	plien.	<u>108; 108</u>	
	5	vandent.	plien.	<u>200</u>	
	6	ryšių kab.			
	7-8	ž. jt. el. kab.			
4		Iskaidėjias		<u>200</u>	
				<u>155.85</u>	