ITI 182c

Praeinamojo kolektoriaus kamera **Nr.** (20) 177 **KORTELĖ** 108-C-8

(įrenginio pavadinimas) (abrise) (plane) (planšeto nomenklatūra)

1994 (įrenginio pastatymo metai) | Vilnius (miestas) | Smalinės (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		B/159.69
Žemė			0.00	159.69
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	3.42 x 5.77	3.64	156.05

Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.		Atst. nuo dugno m	
1	1-2	karšt. vand.	plien.	89; 108		
	3-4	šilum. tr.	plien.	108; 108		
	5	vand.	plien.	200		
	6	ryšių kab.				
	7-8	ž. įt. el. kab.				
2	1-2	karšt. vand.	plien.	40; 89		
	3-4	šilum. tr.	plien.	57; 57		
	5	vand.	plien.	50		
	6	ryšių kab.				
	7-8	ž. įt. el. kab.				
3	1-2	karšt. vand.	plien.	89; 108		
	3-4	šilum. tr.	plien.	108; 108		
	5	vandent.	plien.	200		
	6	ryšių kab.				
	7-8	ž. įt. el. kab.				
4		Išleidejas		200		155.85

Lipynės met. kopėčios (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? –

Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) H4 159.84

H lubų 159.01

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/ 5632

Sudarė P. Grybas (pavardė) (parašas)

Patikrino (pavardė) (parašas)

1985 m. 09 mėn. 20 d. (įrenginio tyrinėjimo data)