

<u>Vand</u> (Komunikacija)	kameros (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>50</u>) <u>235</u> KORTELE <u>Vilnius</u> (Miestas)
<u>Giluzių m/v</u> (Gatvė)	<u>108-C-8</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		159.08	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	159.08	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	2120 2180	3.15	155.93	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	800	Viršus 1.88 Apačia 1.88	157.20	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>81-313338</u> ... Sudarė <u>Michailas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Michailas</u> (parašas) (pavardė) 1977 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl	800	Viršus 1.88 Apačia 1.88	157.20	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		