

VANDENTIEKIO

SK

Nr. () 242^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

VILNIUS

SMALYNĖS

108-C-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys dujų m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dengčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	KET	150		158.87	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	-		0.00	158.87	Ar yra vandens?
Sienos	-				Ar yra dujų?
Dugnas	-				Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus 1.86 157.01	
	Nr. 2	pvc	110	Apačia 1.86 157.01	
	Nr. 3	pvc	32	Viršus 1.86 157.01	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 2.2.100
					Sudarė H. Misulius (parašas) (pavardė)
					Patikrino H. Jasukevičius (parašas) (pavardė)
					1990 m. mėn. 02 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)