

F. KANALIZACIJA

Nr. () 248 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

SMALYNĖS

108-C-8

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	kzt	300		159.72	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	-		0.00	159.72	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	0300	3.45	156.27	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 3.45	156.27
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 3.45	156.27
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 3.45	156.27
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.2.100...
					Sudarė <i>[signature]</i> <i>MISUKA</i> (parašas)(pavardė)
					Patikrino <i>[signature]</i> <i>JASKEVIC</i> (parašas)(pavardė)
					2000 m. mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)