

<u>KL KE</u> (Komunikacija)		šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(2) 6</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Gilūzių m/r.</u> (Gatvė)		<u>108-C-9</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)					
Vertikalinis 		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS 			
Horizontalinis 					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		153,64	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,0	153,64	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500	5,30	148,34	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia 5,56	148,08
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia 5,56	148,08
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-31/4206</u>	
Sudarė <u>On. P. Ginkys</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
19 <u>77</u> m. mėn. <u>04</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	