

F.K

(Komunikacija)

ŠULINYS

(Inginio pavadinimas)

Nr. () 82⁹ KORTELE

VILNIUS

(Miestas)

(Gatvė)


108-C-9

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .met. 6.... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis				154.49	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos					Pastabos .be dangčio
Dugnas			410	150.39	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus 430 Apačia 150.19	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-10399
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 430 150.19	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					2001 m. 09 mėn. 26 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)