

F.K.
(Komunikacija)

ŠULINYS
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 90 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)


(Gatvė)

108-C-9
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS.

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis					154.00	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos						Pastabos <i>be dangčio</i>
Dugnas				3.90	151.10	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	250	Viršus Apačia 4.20	150.00	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-10389 Sudarė <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) 2008 m. 09 mėn. 24 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 4.00	150.00	
	Nr. 3	PVC	100	Viršus Apačia 3.00	151.00	
	Nr. 4	PVC	100	Viršus Apačia 3.20	150.10	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		