

šulinio

Nr. (27) 141 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Pilaite's pr

108-P-12

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoji m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3
Dangtis		ket.	650		160,07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	1,35	158,72	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast	200	Viršus		
				Apačia	1,43	158,64
	Nr. 2	plast	200	Viršus		
				Apačia	1,45	158,62
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-3, 4371..
						Sudarė (parašas) (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						19.97 m. mėn. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)