

<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio		Nr. (<u>34</u>) <u>244</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Irenginio pavadinimas)		<u>Pilaitės pr</u>		<u>108-D-12</u>	
		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>3</u>	
Dangtis		ket.	650		<u>157,28</u>	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė						Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	<u>1000</u>	<u>1,45</u>	<u>155,83</u>	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>plast</u>	<u>200</u>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/6371..</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>27</u> m... <u>01</u>mėn...d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
	Nr. 2	<u>plast</u>	<u>200</u>	Apačia	<u>1,60</u>		<u>155,68</u>
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			