

KF
(Komunikacija)Šulinio
(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 72 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

(Gatvė)




108-0-14
(Planšetinė nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		147,77	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2000	169	146,08	Pastabos
Vandens	Nr. 1	polif. 160	Viršus		
			Apačia	1,35	146,42
	Nr. 2	polif. 160	Viršus		
			Apačia	1,81	145,96
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 05-216335
					Sudarė <u>On Ciellys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u> </u> (parašas) (pavardė)
					19.7.78 m. 06. mėn. 01. d. (Irenginio tyrinėjimo data)