


<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		<u>Suliny</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>27</u>) / <u>162</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Vijolyno</u> (Gatvė)		<u>108-C-3</u> (Planšto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

(0.0)
(0.91)
(1.91)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRŽŪNYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>8 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ket.</u>	<u>650</u>		<u>158.09</u>	
Žemė		<u>asfalt.</u>		<u>0.00</u>	<u>158.09</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>beton.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>beton.</u>	<u>1500</u>	<u>4.83</u>	<u>153.26</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton.</u>	<u>400</u>	Viršus		
				Apačia	<u>5.18</u>	<u>152.91</u>
	Nr. 2	<u>beton.</u>	<u>400</u>	Viršus		
				Apačia	<u>5.18</u>	<u>152.91</u>
	Nr. 3	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>4.96</u>	<u>153.13</u>
	Nr. 4			Viršus		
			Apačia			
Nr. 5			Viršus			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			Objekto Nr. <u>21-31/5189</u>
Nr. 7			Viršus			Sudarė <u>K. M. Petrauskas</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia			
199b. m. <u>62</u> .. mėn. <u>7</u> . d.						Patikrino <u>Grybas</u> (parašas) (pavardė)
(Inginio tyrinėjimo data)						