

Vandentiekis
(Komunikacijos)

Kamera
(Inginio pavadinimas)

Nr.142..... KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Pilaitės pr.
(Gatvė)

108-D-7(75/32-0090)
(Planšto nomenklatura)


Vertikalinis

ŠULINIO PUOVLAI (m.)


(0.00)

(1.66)


(4.17)



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės metal. kopėčios (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		ket.	650			157.28	
Žemė							
Sienos		bet.					
Dugnas		bet.	1500	4.17		153.11	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	3.47	153.81	UAB "Tigraunda"
				Apačia			
	Nr. 2	PE	110	Viršus	3.47	153.81	Objekto Nr.
				Apačia			
	Nr. 3	PE	110	Viršus	3.47	153.81	Sudarė M. Genelis (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 4	PE	110	Viršus	3.47	153.81	Patikrino M. Genelis (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			..2008... m.01... mėn. 16. d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			