

KF
(Komunikacijos)

Šulinėlis
(Irenginio pavadinimas)

Nr.72..... KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Pilaitės pr.
(Gatvė)

108-D-7(75/32-0090)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PŲVIATAI (m.)

Vertikalinis


(0.00)
(0.20)
(1.32)



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diamentras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės metal kopėčios (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet.	650			154.80	Ar yra vandens?		
Dėmė							Ar yra dujų?		
Sienos		bet.					Pastabos		
Dugnas		bet.	1500	6.34		148.46			
Vandiniai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			UAB "Nigrandia"		
				Apačia	2.59	152.21			
	Nr. 2	bet.	600	Viršus					
				Apačia	7.10	147.70			
	Nr. 3			Viršus				Objekto Nr.	
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus				Sudarė	M.Genelis (parašas) (pavardė)
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus				Patikrino	M.Genelis (parašas) (pavardė)
				Apačia					
Nr. 6			Viršus			2008.... m.02.... mėn. 15. d.			
			Apačia				(Irenginio tyrinėjimo data)		
Nr. 7			Viršus						
			Apačia						