ITI Nr. 91

Fekalinė (Komunikacija) | Kanalizacija (Įrenginio pavadinimas) | Nr. (67) 111 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Gustinišių g. (Gatvė) | 109-A-10 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



x = 25 398.22
y = 24 321.25

Š

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	0.65			162.54
Žemė		gr.		0.00		162.54
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	2.00	2.99		159.55
Vamzdžiai	Nr. 1	beton	800	Viršus		
				Apačia	3.78	158.76
	Nr. 2	beton.	800	Viršus		
				Apačia	3.78	158.76
	Nr. 3	kerm.	200	Viršus		
				Apačia	2.94	159.60
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .....3 mdet.....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ..... –

Ar yra dujų? ..... –

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. .. D1-3/2485

Sudarė (parašas) (pavardė) K. Petrauskas

Patikrino (parašas) (pavardė)

1982. m. ..11..... mėn 25. d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)