

<u>Fekalinė</u>		<u>kanal</u>		Nr. (<u>38</u>) <u>12</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>Justiniškių, 6m.r.</u>		<u>109-A-10</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

$x = 25\,498.39$
 $y = 24\,323.15$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>5 metal</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ketin</u>	<u>0.65</u>		<u>163.80</u>	
Žemė	<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>163.80</u>	Ar yra vandens? ...
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų? ...
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1.50</u>	<u>3.42</u>	<u>160.38</u>	Pastabos ...
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton.</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia <u>4.04</u>	<u>159.76</u>
	Nr. 2	<u>beton.</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia <u>4.04</u>	<u>159.76</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>01-312481</u>					
Sudarė <u>12Pit</u> <u>Petravsk</u> (parašas) (pavardė)					
Patikrino <u>Alky-</u> (parašas) (pavardė)					
19 <u>82</u> m. mėn. <u>25</u> d.					
(Įrenginio tyrinėjimo data)					