

141

ITI Nr. 91^d



KF	šulinio	Nr. (31), 195	KORTELE
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	109-A-10	
Vilnius	Taikos	(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)	(Gatvė)		

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		169,88	Ar yra vandens?
Žemė			0	169,88	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	3,58	166,30	
Vamzdučiai	Nr. 1	a/c	200	Viršus Apačia 3,78	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3.3276. Sudarė <i>Antanas Carnauskas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Antanas</i> (parašas) (pavardė) 1986 m. 09 ... mėn. 20 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	a/c	200	Viršus Apačia 3,78	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	