

143

ITI Nr. 91^d

KF

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

šulinio

(Irenginio pavadinimas)

Taikos

(Gatvė)

Nr. (33) 198



KORTELE

109-A-10

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		169,67	
Žemė				0	169,67	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	3,60	166,07	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	q/c	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-31-3676. Sudarė <i>Plum</i> <i>Cerniauskas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Alvy</i> (parašas) (pavardė) 1986 m. 09. mėn. 30 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	3,82	
	Nr. 2	q/c	200	Viršus		
				Apačia	3,82	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus		
				Apačia	2,35	
	Nr. 3 ^q	ket.	100	Viršus		
				Apačia	3,66	
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		